

Reinigungsempfehlung
NEXTEL[®]-Suede-Coating 3101

Datum: Mai 2011

1. Reinigung

Die besten Reinigungserfolge werden mit einem Reinigungstuch und verdünnten tensidischen Reinigungsmitteln erzielt. Vor der Reinigung die Fläche stets gründlich anfeuchten. Zum Schluss mit klarem Wasser spülen und trocken wischen.

Beim Reinigungsvorgang kann es bei NEXTEL-Suede-Coating 3101 durch Scheuern oder Bürsten zu Farbton und Glanzveränderungen kommen.

Daher sollte die Reinigung vor großflächiger Anwendung an einer unauffälligen Fläche vorab auf Verträglichkeit getestet werden.



Empty rectangular area for content.